


**Környezetvédelmi Felülvizsgálat**  
a környezetvédelmi működési engedély megújítása okán  
**Etyek I. – dolomit, külfejtéses bánya**

**Karsztvízszint állapot**

V/2. sz. melléklet



[Forrás: Alföldi L. – Kapolyi L. : Bányászati karsztvízszint-süllyesztés a Dunántúli Középhegységben]