

## PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

1072 Budapest, Mészáros utca 58/b.

**Ügy száma:** PE/KTHF/35441-13/2025

**Tárgy:** TETON-Pro Kft. „Szigetszentmiklós IV. – homok, kavics” bányatelek bányászati tevékenységre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálat ügy – Hatósági ellenőrzés

Tisztelt Hatóság!

### A helyszíni ellenőrzésen az alábbiak kerültek megállapításra:

- I. „A kiegészített dokumentációban megjelölt beszállítási útvonalon, a Budapest XXI. kerület, Csepeli út felől közelítették meg a telephelyet a hatósági munkatársak. A kiegészített dokumentációban foglaltak szerint az új kapu a bányatelek 3 és 4. számú töréspontja közelében készült el. A megjelölt szállítási útvonalon haladva a Sóderes útról az ún.: Háros utcát a munkatársak nem találták meg (ez térképeken sem szerepel), így az 5. számú töréspontot elérve, a telephelyet megkerülve kívánták elérni a 3. és 4. számú töréspont közötti bányatelek határt. Az 1. számú töréspont közelében lévő régebbi kapunál megálltak a hatósági személyek és hangosan kiabálva jelezték, hogy hatósági ellenőrzést kívánnak végezni.”

A dokumentációban feltüntetett koordináta jegyzéket felülvizsgáltuk.

A felülvizsgálat során észleltük, hogy a korábbi bányavállalkozó által alkalmazott hites bányamérő által készített térképeken a sorrend ellentétes, mint a jelenlegi bányavállalkozó (TETON-Pro Zrt.) által alkalmazott hites bányamérő által készített térképeken, valamint a koordináták minimális mértékben eltérnek.

Egyeztetve a Bányahatóság illetékesével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy Bányatelek töréspontjainak sorszámozását az óramutató járásával megegyezően kell feltüntetni. A koordináták módosítása a mai pontosabb bemérési technológia használatával pontosításra került.

A javított és a Bányahatóságnál is eszerint nyilvántartott sarokponti koordinátákat az alábbi táblázatban tüntettük fel.

Töréspont sorszáma	EOV y (mBf)	EOV x (mBf)	Z (mBf)
1.	651 163,00	228 299,34	100,95
2.	651 470,31	227 841,63	100,88
3.	651 293,31	227 727,13	100,35
4.	651 032,31	228 120,81	100,73
5.	651 068,44	228 143,98	99,98
6.	651 023,00	228 210,33	100,30

- II. „A telephelyen tartózkodó munkavállaló kijött a kapuhoz és közölte, hogy a tulajdonost fel kell hívnia, ő maga a hatósági személyeket nem engedheti be. A munkatársak hatósági igazolványuk felmutatásával felvilágosítást adtak, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 99. §-ában adott felhatalmazás alapján a hatósági ellenőrzés megkezdődött, továbbá kérték, hogy telefont részükre átadva a tulajdonost tájékoztathassák az ellenőrzés tényéről. A munkavállaló egy távolabb telepített konténer takarásában kezdte a telefonbeszélgetést, nem jött vissza a kapuhoz, hiába kérték a hatósági személyek erre, hangos szóval. Miután pár perc várakozást követően sem tért vissza a munkavállaló, a hatóság hangosan kiabálva figyelmeztette, hogy az ingatlanra megkísérli a bejutást. A kapu be volt csukva, de lezárva nem volt, egy függőleges retesz elmozdításával a kapu nyithatóvá vált. A belépést követően a munkatársak hangosan kiabálva ismételték el, hogy hatósági ellenőrzést végeznek. A munkavállaló, bár még telefonos összeköttetésben állt a tulajdonossal, a telefont ezt követően sem adta át a hatósági személyeknek, hogy az ügyfél a jogairól és kötelességeiről szóló felhívást megkaphassa. A munkavállaló közölte, hogy a tulajdonos a tó másik, déli végében tartózkodik, mert már onnan van a telephely bejárata.”

A bányauzemben munkavégzést az ellenőrzés időpontjában nem végeztek. Bányavállalkozó a bányauzemben végzett tájrendezési tevékenységét, mint bányászati tevékenységet a bányahatósághoz bejelentett alvállalkozóval végezteti. Az ellenőrzés idején a bányauzemben tartózkodó őr nem a bányavállalkozó alkalmazottja, s mint ilyen nem tud és nincs felhatalmazása a bányauzemben végzett tevékenységekkel kapcsolatban nyilatkozni.

Nyitvatartási időben a járművek behajtását, közlekedését, illetve személyek belépését a munkahelyi felügyeletet ellátó személy irányítja. Az üzemben végzett tájrendezési tevékenység végzése nem folyamatos, tekintettel arra, hogy függ a beérkező töltésanyagok mennyiségétől és időbeli elhatárolásától. Ezért előfordulhat, hogy a megadott nyitvatartási időn belül a bányauzemben tevékenységet nem végeznek, személyzet ott nem tartózkodik.

A TETON-Pro Zrt. elkötelezett a vállalat tevékenységeit felügyelő ellenőrző hatóságokkal történő együttműködésben. E elkötelezettséget segítendő a későbbi ellenőrzések zavartalansága érdekében gondoskodnak a kapukon tájékoztató tábla kihelyezéséről, melyen feltüntetik az illetékes személy elérhetőségét.

Felhívjuk tisztelt hatóság figyelmét, hogy a bányászati tevékenység végzése folytán a munkaterület jellegéből és folyamatos változásából adódóan veszélyes üzem. A munkaterületen dolgozó munkavállalókat ennek megfelelően folyamatosan és dokumentáltan munkavédelmi oktatásban részesítjük.

A fentiek és a biztonságos munkavégzés okán:

- ✂ **A területre csak engedéllyel rendelkező személyek léphetnek be a bányászati felügyeleti személy tudtával és engedélyével!**
- ✂ **Olyan személyek melyek belépési engedéllyel nem rendelkeznek vagy nem kaptak munkavédelmi oktatást, csak a munkaterület vezetőjének (Bányászati felügyeleti személy) kíséretében jogosultak belépni a munkaterületre.**

- III. *„A hatósági személyek egy rövid sétával a régi bejárat környezetét megtekintették. Azt tapasztalták, hogy a korábbiakban a területen tárolt hulladékok és építőanyagok elszállításra kerültek. A tó északkeleti partján új lap-vízmérce került beállításra. A hídmérleg áttelepítése még nem történt meg. Friss feltöltés nyomait nem tapasztalták a munkatársak.”*

Tájrendezés keretében végzett feltöltési tevékenységet a bányatelek déli oldalán végeznek.

- IV. *„A hatósági személyek a régi kapun keresztül elhagyták a területet - hangos tájékoztatást adva a munkavállalónak, hogy távoznak - és ismét a délkelet felőli határ mentén vezető úton, végig a bányát határoló kerítés mentén haladva találták meg az új bejárat a kiépített új bevezetőúttal, ami nem a 3 és 4. töréspont közötti határszakaszon létesül. Itt a hangos figyelemfelhívásra sem jelent meg senki, többszöri felszólításra sem. A kapu zárva volt, csak a kerítésen át, illetve a bejárat melletti vegyes anyagú (kavicsos homok, agyagos talaj és humusz keveréke) halmokra állva volt lehetőség benézni a területre. Személygépkocsi nem parkolt a telephelyen, ebből azt a következtetést vonták le a munkatársak, hogy a telephely ezen oldalán nem tartózkodik senki.”*

A telephelyen munkavégzést az ellenőrzés időpontjában nem végeztek.

- V. *„A kapu közelében egy konténer, mobil illemhely, egy locsolóautó, egy nyitott fémkonténer (tartalma nem látszott), 5-6 ismeretlen anyaggal telt big-bag zsák, egy munkagép, továbbá 3-5 m<sup>3</sup> építési- bontási hulladék (véltetőleg téglá, cserép, beton), valamint nagy mennyiségű, raklapon álló beton térburkolati elem volt.”*

A fémkonténerben a telephely üzemeltetése során keletkező hulladék gyűjtése történik, mely engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elszállításra kerül.

A big-bag zsákban a területek megjelölésére, elszeparálásra szolgáló jelölő lánc van, mely munkabiztonsági okokból a veszélyes területek megjelölésére kerül alkalmazásra.

A raklapos térburkolati elem építési alapanyag, mely a jövőben áttelepítendő hídmérleg körüli terület kialakítása érdekében került átmenetileg letárolásra a bányaüzemben.

3-5 m<sup>3</sup> építési- bontási hulladék (véltetőleg téglá, cserép, beton) kíménősített, nagyobb szemcseméretű töltőanyag, mely a bejáratú a tájrendezési tevékenység során alkalmazott munkagépek és szállító járművek által használt utak stabilitásának megerősítésére szolgál.

- VI. *„A tó déli medrébe nagy mennyiségű anyag került betöltésre, továbbá betöltetlen halmok is láthatók voltak, az itt álló másik munkagép nem működött, munkavégzés nem volt a telephelyen.”*

Feltöltés a bányatelek déli oldalán történik. A betöltés előtt álló, depókban tárolt töltésanyag a különböző anyagokra jellemző vízbe töltés során változó stabilitása érdekében került felhalmozásra. A töltési homlok megcsúszásának kockázatát csökkentően a különböző töltőanyagok különböző mennyiségben kerülnek betöltésre, ám érkezési mennyiségük okán időszakonként mint pufferként feltárolásra kerülnek.


VII. „A határoló töltéseket mindenhol gyomnövényzet fedte, rendezetlen képet mutatott.”

Előírás szerinti kaszálást rendszeres időközönként végeznek. Az észrevétel alapján ezt gyakrabban fogják elvégezni.

Kérem a Tisztelt Hatóságot a nyilatkozatot elfogadni szíveskedjen.

Maglód, 2025. 11. 25.

Tisztelettel:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Csetőné Bozó Teréz'.

Csetőné Bozó Teréz

okl. környezetmérnök