

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata**

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 08. 04.**

A minta beérkezésének időpontja: **2025. 08. 04.**

A mintafeldolgozás kezdete: **2025. 08. 04.** befejezése: **2025. 08. 07.**

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: **Bondor Dezső**

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6500 Baja, Kamarás Duna**

Sugovica - szabadstrand öböl

Ferenc csatorna nyomvonalától 50 m-re északra

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sárga		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-100	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	21,9	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,59		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	317	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	11,36	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	131,8	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	30	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	30	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/04368. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 08. 07.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

Laboratóriumi sorszám: 2025/03966

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata**

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 07. 14.**

A minta beérkezésének időpontja: **2025. 07. 14.**

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 07. 14. befejezése: 2025. 07. 17.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6500 Baja, Kamarás Duna**

Sugovica - szabadstrand öböl

Ferenc csatorna nyomvonalától 50 m-re északra

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	30	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Megjegyzés:

Melléklet: MJ2025/03966. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 07. 17.

Konkolyné Tóth Anna
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata**

6500 Baja, Szentháromság tér 1.

A minta jellege: **természetes fürdővíz**

A mintavétel időpontja: **2025. 06. 16.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 06. 16.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 06. 16. befejezése: 2025. 06. 19.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső

A mintavétel módja: **akkreditált**

A minta származási helye: **6500 Baja, Kamarás Duna**

Sugovica - szabadstrand öböl

Ferenc csatorna nyomvonalától 50 m-re északra

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sárga		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-60	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	26,4	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	8,63		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	330	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	15,98	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	201,4	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	4	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/03335. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 06. 19.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Szá.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

[Handwritten signature]

Konkolyné Tóth Anita
laboratóriumvezető

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: **Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata**

6500 Baja, Szetnháromság tér 1.

A minta jellege: **felszíni víz**

A mintavétel időpontja: **2025. 05. 19.**

A minta beérkezésének időpontja: 2025. 05. 19.

A mintafeldolgozás kezdete: 2025. 05. 19. befejezése: 2025. 05. 22.

A mintavételt végezte: a laboratórium képviselője: Bondor Dezső

A mintavétel módja: **akkreditált**

Üzemeltető: **BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

A minta származási helye: **6500 Baja, Kamarás Duna**

Sugovica - szabadstrand öböl

Ferenc csatorna nyomvonalától 50 m-re északra

Komponens neve	Vizsgálati eredmények	Mértékegység	Vizsgálati módszer azonosító
Szín (vizuális)	halvány sárga		MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)
Darabos szennyeződés	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Átlátszóság	-45	cm	"NAH által nem akkreditált"
Habzás	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Olajfolt	nem figyelhető meg		vizuális megfigyelés
Szag (érzékszervi)	természetes vízre jellemző		MSZ EN 1622:1999 (visszavont szabvány)
Hőmérséklet (helyszíni)	19,0	°C	MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabvány)
pH (20 °C-on) (helyszíni)	7,98		MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz
Fajlagos elektromos vezetőképesség (20°C-on) (helyszínen)	565	µS/cm	MSZ EN 27888:1998 7.1 szakasz
Oldott oxigén helyszínen	12,34	mg/l	MSZ EN 25814:1998 (visszavont szabvány)
Oxigén telítettség	133,7	%	MSZ EN 25814:1998 "NAH által nem akkreditált"
<i>Escherichia coli</i> szám	<15	/100 ml	MSZ EN ISO 9308-3:2000
Enterococcusok száma	2	/100 ml	MSZ EN ISO 7899-2:2000

Melléklet: MJ2025/02648. sorszámú mintavételi jegyzőkönyv, 2 oldal.

Partszakasz gondozott, további vizsgálatok cianobaktérium kockázat feltárására nem szükségesek.

Megjegyzés:

A vizsgálati jelentéssel kapcsolatos észrevétel a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehető.

Ezen jelentést a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.

Kiskunhalas, 2025. 05. 22.

VÍZÉPSZOLG-94 KFT.
6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.
Száll.: 10300002-45900411-00003285
Adószám: 11038030-2-03

Konkolyiné Tóth Anita
laboratóriumvezető