

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2025/F00582
A minta származása: Szabadidő Központ
Záportározó tó - Csúszda előtti vízfelület
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 7.
Megrendelő: Domb Beach Kft.
6222 Csengőd, Bucka tanya 43.
Mintát vette: Polgári Károly
Mintavétel: 2025. 08. 04. 14:53
Minta átvétel: 2025. 08. 05.
Vizsgálat kezdete: 2025. 08. 05.
Vizsgálat befejezése: 2025. 08. 07.
Eredmény kiadva: 2025. 08. 07.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	26,0 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,60 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nincs szokatlan változás
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	110 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2025. 08. 07.



Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2025/F00498
A minta származása: Szabadidő Központ
Záportározó tó - Csúszda előtti vízfelület
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 7.
Megrendelő: Domb Beach Kft.
6222 Csengőd, Bucka tanya 43.

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2025. 07. 14.
Minta átvétel: 2025. 07. 15.
Vizsgálat kezdete: 2025. 07. 15.
Vizsgálat befejezése: 2025. 07. 17.
Eredmény kiadva: 2025. 07. 17.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Barnás elszineződé s észlelhető
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	110 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	61 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2025. 07. 17.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2025/F00324
A minta származása: Szabadidő Központ
Záportározó tó - Csúszda előtti vízfelület
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 7.
Megrendelő: Domb Beach Kft.
6222 Csengőd, Bucka tanya 43.

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2025. 06. 19.
Minta átvétel: 2025. 06. 20.
Vizsgálat kezdete: 2025. 06. 20.
Vizsgálat befejezése: 2025. 06. 23.
Eredmény kiadva: 2025. 06. 23.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Barna
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	46 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	110 MPN/100ml

Biológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
a-klorofill	MSZ ISO 10260:1993	46,3 µg/L
Cianobaktérium	MSZ EN 15204:2006	9200 i/L
Kénbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0 i/L

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2025. 06. 23.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2025/F00307
A minta származása: Szabadidő Központ
Záportározó tó - Csúszda előtti vízfelület
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 7.
Megrendelő: Domb Beach Kft.
6222 Csengőd, Bucka tanya 43.
Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2025. 06. 16.
Minta átvétel: 2025. 06. 17.
Vizsgálat kezdete: 2025. 06. 17.
Vizsgálat befejezése: 2025. 06. 19.
Eredmény kiadva: 2025. 06. 19.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Barna
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	77 MPN/100ml

Biológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
a-klorofill	MSZ ISO 10260:1993	47,6 µg/L
Cianobaktérium	MSZ EN 15204:2006	1485000 i/ml
Kénbaktériumok	MSZ 448-36:1985	0 i/L

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2025. 06. 19.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2025/F00179
A minta származása: Szabadidő Központ
Záportározó tó - Csúszda előtti vízfelület
6000 Kecskemét, Csabay G. körút 7.
Megrendelő: Domb Beach Kft.
6222 Csengőd, Bucka tanya 43.

Mintát vette: Polgári Károly
Mintavétel: 2025. 05. 30.
Minta átvétel: 2025. 05. 30.
Vizsgálat kezdete: 2025. 05. 30.
Vizsgálat befejezése: 2025. 06. 02.
Eredmény kiadva: 2025. 06. 02.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	vöröses barna
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	109 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	350 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2025. 06. 02.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető helyettes