

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00359
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 07. 03.
Minta átvétel: 2026. 07. 03.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 03.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 06.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 06.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	28,0 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,92 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	61 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 06.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00358
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Polgári Károly
Mintavétel: 2026. 07. 02.
Minta átvétel: 2026. 07. 03.
Vizsgálat kezdete: 2026. 07. 03.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 06.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 06.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	28,9 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,80 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nincs szokatlan változás
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	61 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 06.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00341
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 06. 30.
Minta átvétel: 2026. 06. 30.
Vizsgálat kezdete: 2026. 06. 30.
Vizsgálat befejezése: 2026. 07. 02.
Eredmény kiadva: 2026. 07. 02.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	30,2 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	0,87 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zöldes
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	<15 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	1132 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 07. 02.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető

FELSZÍNI VÍZ VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Mintaszám: 2026/F00221
A minta származása: Szelidi Tó
3. számú pénztár előtti vízfelület
6328 Dunapataj

Megrendelő:
Dunapataji Településgazdálkodási Intézmény
6328 Dunapataj, Petőfi S. utca 20

Mintát vette: Seres László
Mintavétel: 2026. 06. 03.
Minta átvétel: 2026. 06. 04.
Vizsgálat kezdete: 2026. 06. 04.
Vizsgálat befejezése: 2026. 06. 08.
Eredmény kiadva: 2026. 06. 08.
Megjegyzés: A mintavétel akkreditált.

Helyszíni vizsgálatok

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
Hőmérséklet	MSZ 448-2:1967 1.fejezet (Visszavont szabvány)	22,8 °C
Átlátszóság	MSZ 12750-4:1972 1.2. szakasz (Visszavont szabvány)	1,0 m
N - Szín (érzékelés szerint)	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Kissé zölde
N - Darabos szennyeződés	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető
N - Makrofiton-burjánzás	78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet	Nem észlelhető

Bakteriológia

Vizsgált komponensek:	Vizsgálati módszer:	Mért érték:
E. coli szám	MSZ EN ISO 9308-3:2000	30 MPN/100ml
Enterococcusok	MSZ EN ISO 7899-1:2000	30 MPN/100ml

N - Nem akkreditált mérés

A vizsgálati eredmény csak a megvizsgált mintára vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgáló laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet másolni.

A FORRÁS LIMS rendszerből aláírással ellátott, érvényes jegyzőkönyv.

Budapest, 2026. 06. 08.

Horváth Renáta
Laboratóriumvezető