



B182
Kiadás: 2024.01.01.
Változat: 2



ALFÖLD VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálgólaboratórium.
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644. E-mail: labor@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu

Vizsgálati jegyzőkönyv

1 / 1

Jegyzőkönyv: 3465/2026
Minta száma: 3511/2026
Mintavétel ideje: 2026. 03. 19. 10.32
Beérkezés ideje: 2026. 03. 19.
Vizsgálat kezdete: 2026. 03. 19.
Vizsgálat vége: 2026. 03. 20.
Mintavételi hely: Örménykút; 0143/45 hrsz., F-2 (higtrágya tározó), EOY: x165464, y778714; figyelőkút; 181543

Megrendelő: Örménykúti Petőfi Kft.
Megrendelő címe: 5556 Örménykút, Dózsa György utca 28
Mintavevő: Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)
Minta anyaga: Felszín alatti víz
Mintavétel típusa: Pontminta
Vizsgálat célja: Normál

Mintavételi szabványok: MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ ISO 5667-11: 2012, MSZ EN ISO 5667-1:2023.

Fizikai vizsgálat

Helyszíni vizsgálat

1. Hőmérséklet (pH méréshez tartozó)	19,4 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
2. Vízszint	4,90 m	MSZ 22116:2002 3.7.2.1.1. szakasz#
3. Helyszíni hőmérséklet	12,7 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
4. Helyszíni pH	7,36	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
5. Helyszíni fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3 430 µS/cm	MSZ EN 27888:1998

Kémiai vizsgálat

6. pH	7,39	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
7. Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos)	10,7 mg/l O ₂	MSZ 448-20:1990
8. Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3 310 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
9. Ammóniumion	0,93 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
10. Nitrition	3,17 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
11. Nitrátió	998 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
12. Kloridion	160 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
13. Oldott ortofoszfátió	1,39 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
14. Szulfátió	364 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025

Békéscsaba, 2026. 03. 20.

vízminőség-ellenőrzési osztályvezető

csoportvezető

A laboratórium irásbeli engedélye nélkül a Vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes leírásában másolható.
Reklamáció a Vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadjuk el a vizsgálati eredményeinkre.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati eredmények harmadik fél által végzett megfigyelésértékelései felelősségtől számazzák.
A "T" jel vizsgálatok nem akkreditáltak.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36



B182
Kiadás: 2024.01.01.
Verzió: 2



ALFÖLD VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAIH által NAIH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgátlaboratórium.
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644 E-mail: laborg@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu

Vizsgálati jegyzőkönyv

1 / 1

Jegyzőkönyv:	3464/2026	Megrendelő:	Örménykúti Petőfi Kft.
Minta száma:	3510/2026	Megrendelő címe:	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28
Mintavétel ideje:	2026. 03. 19. 10.04	Mintavevő:	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)
Beérkezés ideje:	2026. 03. 19.	Minta anyaga:	Felszín alatti víz
Vizsgálat kezdete:	2026. 03. 19.	Mintavétel típusa:	Pontminta
Vizsgálat vége:	2026. 03. 20.	Vizsgálat célja:	Normál
Mintavételi hely:	Örménykút;0143/45 hrsz., F-1 (higtrágya tározó), EOY: x165616, y778608; figyelőkút; 181542		

Mintavételi szabványok: MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ ISO 5667-11: 2012, MSZ EN ISO 5667-1:2023.

Fizikai vizsgálat

1. Hőmérséklet (pH méréshez tartozó)	19,2 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Helyszíni vizsgálat		
2. Vízsint	4,80 m	MSZ 22116:2002 3.7.2.1.1. szakasz#
3. Helyszíni hőmérséklet	12,7 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
4. Helyszíni pH	7,21	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
5. Helyszíni fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3 750 µS/cm	MSZ EN 27888:1998

Kémiai vizsgálat

6. pH	7,21	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
7. Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos)	17,9 mg/l O2	MSZ 448-20:1990
8. Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3 620 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
9. Ammóniumion	0,11 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
10. Nitrition	0,75 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
11. Nitrátió	710 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
12. Klóridion	286 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
13. Oldott ortofoszfátion	0,85 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
14. Szulfátion	176 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025

Békéscsaba, 2026. 03. 20.


vízminőség-ellenőrzési osztályvezető


csoportvezető

A laboratórium részbel engedélye nélkül a Vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.
Reklamációt a Vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadjuk el a vizsgálati eredményekre.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgálati mintára vonatkoznak.
A vizsgálati eredmények hamisak fél által vezetett megfeleltetésekkel és levezényeléstől származnak.
A "P" jel vizsgálatok nem akkreditáltak.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba Szabolcs u. 36.



ALFÖLD VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálatlaboratórium.
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36
Tel.: (66) 444 644 E-mail: labog@alfoldviz.hu Web: www.alfoldviz.hu

Mintavételi jegyzőkönyv

Laboratóriumi mintaszám	3511/2026	Mintavételi jegyzőkönyv szám	3511-1/2026
Megrendelő név	Örménykúti Petőfi Kft.		
Megrendelő cím	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28		
Mintavevő	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)		
Mintavétel címe	Örménykút		
Mintavétel helye	0143/45 hrsz., F-2 (hígrágya tározó), EOv: x165464, y778714		
Mintavétel dátuma, ideje (-tól, -ig)	2026.03.19		
Pontmintavétel ideje (óra, perc)	1032		
Minta anyaga	Felszín alatti víz		
Minta típusa	Figyelőkút		
Mintavétel típusa	Pontminta		
Mintavétel módja: akkreditált	Igen		
Mintavételi szabványok	MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ ISO 5667-11: 2012		
Mintavételi üvegekódok*	KIV8, KIV23, KIV31, HELYSZÍNI		

*A mintavételi üvegekódokat, az edényzet típusát, a tartósítás módját az érvényes MÜ-L9 Műveleti Utasítás tartalmazza.

Mintavételi összesítő (B111) rendelkezésre áll igen ☒ nem ☐ Mintavételi terv (D102) rendelkezésre áll igen ☒ nem ☐
Helyszíni szemle alapján a mintavétel elvégezhető igen ☒ nem ☐

Helyszíni vizsgálatok

Ssz.	Helyszíni vizsgálat	A helyszíni mérés eredménye	Mértékegység	Alsó méréshatár	Vizsgálati szabvány
1	Vízszint	4,90	m		MSZ 22116:2002 3.7.2.1.1. szakasz#
2	Helyszíni hőmérséklet	12,7	°C	<0	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
3	Helyszíni pH	7,36	-	<2	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
4	Helyszíni fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3430	µS/cm	<10	MSZ EN 27888:1998

A "#"-tel jelölt vizsgálatok nem akkreditáltak.

Környezeti körülmények ☐ beltéri mintavételi hely ☐ napsütés ☒ felhő ☒ szél ☐ szélcsend ☐ csapadék ☐ fagy ☐ köd

Megjegyzés, eltérés a mintavételi összesítőtől (B111), megküldött mintavétel oka

	ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály	B004 Kiadás: 2024.01.01. Változat: 13
	Mintavételi jegyzőkönyv Felszín alatti víz mintavételéhez	

A B004 Mintavételi jegyzőkönyv felszín alatti víz mintavételéhez bizonylat csak a B001 Mintavételi jegyzőkönyv vizek és hígrágya mintavételéhez, vagy a 167 Elektronikus mintavételi jegyzőkönyv bizonylattal együtt érvényes.

Laboratóriumi mintaszám:	Mintavételi jegyzőkönyv szám:												
3511/2026	<table border="1"> <tr> <td>3</td><td>5</td><td>1</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>6</td><td>FK</td> </tr> </table>	3	5	1	1	-	1	1	2	0	2	6	FK
3	5	1	1	-	1	1	2	0	2	6	FK		

Mintavétel ideje:	2026.03.19. 10 ³²
-------------------	------------------------------

Helyszín, munkaterület megnevezése:			
Örménykút, Sertéstelep			
Figyelőkút jelle: F-2	EOV azonosítás	x:	y:
Fúróluk jelle:	EOV azonosítás	x:	y:
	sűrűsítés	☐ van	☐ nincs
Mintagödör jelle:	EOV azonosítás	x:	y:

Mintavétel módszere/eszköze: ☐ robbanómotoros szivattyú, ☐ elektromos szivattyú 12V, ☒ bailer, ☐ aggregátor+búvárszivattyú

egyéb:

Tisztító szivattyúzási adatok

Nyugalmi vízszint	fúróluk átmérő	Bélelőcső/sűrűcső átmérő	Talpmély; ség	Mintavételi térfogat	3X térfogat	Tisztító szivattyúzási adatok			
						kezdet	vége	hozam	kitermelt mennyiség
(m)	(mm)	(mm)	(m)	(l)	(l)	óra, perc		(l/min)	(l)
4,90		50	5,50	1,2	3,6	10 ²³	10 ³²	0,4	5

Helyszíni mérés, vizsgálat

Kitermelt víz a kútból lévő víztérfogat arányában	Mérés időpontja	Hőmérséklet (°C)	pH	vezetőképesség (µs/cm)	Oldott oxigén (mg/l)	megjegyzés
1x	10 ²⁶	12,6	7,35	3440		
2x	10 ²⁹	12,7	7,36	3430		
3x	10 ³²	12,7	7,36	3430		Mintavétel!
4x						
5x						

Alkalmazott mérőműszer: ☐ WTW Multi 3420, ☒ WTW Multi 3620, ☐ HACH HQ40d, ☐ HACH HQ2200

Mintavétel mélysége: 4,90 m - 5,50 m

Kitermelt folyadék megjelenése (szín, szag, zavarosság): szaga, színe, zavarossága nem illó

Eszrevételek

- ☐ a figyelőkúti azonosító jellel nem ellátott, ☐ a figyelőkúti talajvíz hiányában nem mintázható,
☐ a figyelőkúti szabványos mintavételre alkalmas talajvíz mennyiséget nem tartalmazott,
☐ egyéb:

Mintavevő:

Tóth Zoltán

Jóváhagyó:



ÁLTALÁNOS VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAIH által NAIH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644 E-mail: labor@altoldviz.hu Web: www.altoldviz.hu

Mintavételi jegyzőkönyv

Laboratóriumi mintaszám	3510/2026	Mintavételi jegyzőkönyv szám	3510-1/2026
Megrendelő név	Örménykúti Petőfi Kft.		
Megrendelő cím	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28		
Mintavevő	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)		
Mintavétel címe	Örménykút		
Mintavétel helye	0143/45 hrsz., F-1 (hígrágya tározó), EOv: x165616, y778608		
Mintavétel dátuma, ideje (-tól, -ig)	2026.03.19		
Pontmintavétel ideje (óra, perc)	10:24		
Minta anyaga	Felszín alatti víz		
Minta típusa	Figyelőkút		
Mintavétel típusa	Pontminta		
Mintavétel módja: akkreditált	Igen		
Mintavételi szabványok	MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ ISO 5667-11: 2012		
Mintavételi üvegkódok*	KIV8, KIV23, KIV31, HELYSZÍNI		

*A mintavételi üvegkódokat, az edényzet típusát, a tartósítás módját az érvényes MÜ-L9 Műveleti Utasítás tartalmazza.

Mintavételi összesítő (B111) rendelkezésre áll igen ☒ nem ☐ Mintavételi terv (D102) rendelkezésre áll igen ☒ nem ☐
Helyszíni szemle alapján a mintavétel elvégezhető igen ☒ nem ☐

Helyszíni vizsgálatok

Ssz.	Helyszíni vizsgálat	A helyszíni mérés eredménye	Mértékegység	Alsó méréshatár	Vizsgálati szabvány
1	Vízszint	4,80	m		MSZ 22116:2002 3.7.2.1.1. szakasz#
2	Helyszíni hőmérséklet	12,7	°C	<0	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
3	Helyszíni pH	7,21	-	<2	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
4	Helyszíni fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	3750	µS/cm	<10	MSZ EN 27888:1998

A "H"-tel jelölt vizsgálatok nem akkreditáltak.

Környezeti körülmények ☐ beltéri mintavételi hely ☒ napsütés ☐ felhő ☒ szél ☐ szélcsend ☐ csapadék ☐ fagy ☐ köd

Megjegyzés, eltérés a mintavételi összesítőtől (B111), megghiúsult mintavétel oka

	ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály	B004 Kiadás: 2024.01.01. Változat: 13
	Mintavételi jegyzőkönyv Felszín alatti víz mintavételéhez	Oldalszám: 1/1

A B004 Mintavételi jegyzőkönyv felszín alatti víz mintavételéhez bizonylat csak a B001 Mintavételi jegyzőkönyv vizek és hígrágya mintavételéhez, vagy a 167 Elektronikus mintavételi jegyzőkönyv bizonylattal együtt érvényes.

Laboratóriumi mintaszám:	Mintavételi jegyzőkönyv szám:
3510/2026	3 5 1 0 - 1 1 2 0 2 6 FK

Mintavétel ideje:	2026.03.19. 10 ⁰⁴
-------------------	------------------------------

Helyszín, munkaterület megnevezése:			
Orménykút, Sertéstelep			
Figyelőkút jele:	EOV azonosítás	x:	y:
Fúróluk jele:	EOV azonosítás	x:	y:
	szűrőzés	☐ van	☐ nincs
Mintagödör jele:	EOV azonosítás	x:	y:

Mintavétel módszere/eszköze: ☐ robbanómotoros szivattyú, ☐ elektromos szivattyú 12V, ☒ bailer, ☐ aggregátor+búvárszivattyú

egyéb:

Tisztító szivattyúzási adatok

Nyugalmai vízszint	fúróluk átmérő	Bélelőcső/ szűrőcső átmérő	Talajvíz mélység	Mintavételi térfogat	3X térfogat	Tisztító szivattyúzás adatai			Időtelmelt mennyiség
						kezdet	vége	hozam	
(m)	(mm)	(mm)	(m)	(l)	(l)	óra, perc		(l/min)	(l)
4,80		50	5	1,6	4,8	9:55	10:04	0,5	5

Helyszíni mérés, vizsgálat

Kitermelt víz a kútból lévő víztérfogat arányában	Mérés időpontja	Hőmérséklet (°C)	pH	vezetőképesség (µs/cm)	Oldott oxigén (mg/l)	megjegyzés
1x	9:58	12,5	7,23	3770		
2x	10:01	12,7	7,21	3750		
3x	10:04	12,7	7,21	3750		Mintavétel!
4x						
5x						

Alkalmazott mérőműszer: ☐ WTW Multi 3420, ☒ WTW Multi 3620, ☐ HACH HQ40d, ☐ HACH HQ2200

Mintavétel mélysége: 4,80 m - 5,00 m

Kitermelt folyadék megjelenése (szín, szag, zavarosság): sárga, szagtalan, nem oldható

Észrevételek

- ☐ a figyelőkúti azonosító jellel nem ellátott, ☐ a figyelőkúti talajvíz hiányában nem mintázható,
- ☐ a figyelőkúti szabványos mintavételre alkalmas talajvíz mennyiséget nem tartalmazott,
- ☐ egyéb:

Mintavevő:	Jóváhagyó:
Tóth Zoltán	



B192
Kiadás: 2024.01.01.
Verziót: 2

ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.

Tel.: (66) 444-644; E-mail: labor@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu



Vizsgálati jegyzőkönyv

1 / 1


Jegyzőkönyv:	4432/2026	Megrendelő:	Örménykúti Petőfi Kft.
Minta száma:	3509/2026	Megrendelő címe:	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28
Mintavétel ideje:	2026. 03. 19. 09.35	Mintavevő:	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)
Beérkezés ideje:	2026. 03. 19.	Minta anyaga:	Higtrágya
Vizsgálat kezdete:	2026. 03. 19.	Mintavétel típusa:	Pontminta
Vizsgálat vége:	2026. 04. 14.	Vizsgálat célja:	Normál
Mintavételi hely:	Örménykút;Sertéstelep, hígtrágya tároló T-3 medence; Higtrágyalé; 111300		


Mintavételi szabványok: MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ-08-0461:1981.

Kémiai vizsgálat

1. Összes szárazanyag	7 170 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
2. Összes oldott anyag	6 770 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
3. Izzítási maradék	4 190 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
4. Izzítási veszteség	2 980 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
5. Ammóniumion	1 984 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
6. Ammónia nitrogénben kifejezve	1 544 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
7. Nitrition	<0,1 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
8. Nitrit nitrogénben kifejezve	<0,03 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
9. Nitrácion	<2 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
10. Nitrát nitrogénben kifejezve	<0,5 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
11. Összes nitrogén	1 864 mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány) 6. fejezet
12. Összes foszfor	31,6 mg/l	MSZ-08-0478-6:1987 3.6.3. szakasz
13. Kálium	990 mg/l	MSZ-08-0478-7:1987 3.6.2. szakasz
14. Kjeldahl-nitrogén	1 864 mg/l	MSZ EN 25663:1998 8.3. és 11.1. szakasz, MSZ EN ISO 15923-1:2025

Békéscsaba, 2026. 04. 14.


vízminőség-ellenőrzési osztályvezető


csoportvezető

A laboratórium részeli engedélye nélkül a Vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.
Reklamációt a Vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadjuk el a vizsgálati eredményekről.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati eredmények hamisakról által végzett megfigyelésgéptételezési tevékenységek száma: 0.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.



B182
Kiadás: 2024.01.01.
Verzió: 2

ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644; E-mail: labor@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu



Vizsgálati jegyzőkönyv

1 / 1

Jegyzőkönyv:	4431/2026	Megrendelő:	Örménykúti Petőfi Kft.
Minta száma:	3508/2026	Megrendelő címe:	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28
Mintavétel ideje:	2026. 03. 19. 09.20	Mintavevő:	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)
Beérkezés ideje:	2026. 03. 19.	Minta anyaga:	Hígtrágya
Vizsgálat kezdete:	2026. 03. 19.	Mintavétel típusa:	Pontminta
Vizsgálat vége:	2026. 04. 14.	Vizsgálat célja:	Normál
Mintavételi hely:	Örménykút;Sertéstelep, hígtrágya tároló T1-T2 medence; Hígtrágyalé; 111301		

Mintavételi szabványok: MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ-08-0461:1981.

Kémiai vizsgálat

1. Összes szárazanyag	10 950 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
2. Összes oldott anyag	8 330 mg/l	MSZ 260-3:1973 3. fejezet
3. Izzítási maradék	5 040 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
4. Izzítási veszteség	5 910 mg/l	MSZ-08-0462:1987 3. fejezet
5. Ammóniumion	2 056 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
6. Ammónia-nitrogénben kifejezve	1 600 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
7. Nitrition	<0,1 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
8. Nitrit-nitrogénben kifejezve	<0,03 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
9. Nitrácion	<2 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
10. Nitrát-nitrogénben kifejezve	<0,5 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025
11. Összes nitrogén	1 848 mg/l	MSZ 260-12:1987 (visszavont szabvány) 6. fejezet
12. Összes foszfor	99,5 mg/l	MSZ-08-0478-6:1987 3.6.3. szakasz
13. Kálium	863 mg/l	MSZ-08-0478-7:1987 3.6.2. szakasz
14. Kjeldahl-nitrogén	1 848 mg/l	MSZ EN 25663:1998 8.3. és 11.1. szakasz, MSZ EN ISO 15923-1:2025

Békéscsaba, 2026. 04. 14.


vízminőség-ellenőrzési osztályvezető


csoportvezető

A laboratórium irattal engedélyje nélkül a Vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.
Reklamáció: A Vizsgálati jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 5 napon belül fogadjunk el a vizsgálati eredményekre.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati eredmények harmadik fél által végzett megkezelésgénékelési tevékenységtől származnak.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.



ALFÖLDVÍZ Zrt. Vízműségi-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644 E-mail: labor@alfoldviz.hu Web: www.alfoldviz.hu

Mintavételi jegyzőkönyv

Laboratóriumi mintaszám	3509/2026	Mintavételi jegyzőkönyv szám	3509-1/2026
Megrendelő név	Örménykúti Petőfi Kft.		
Megrendelő cím	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28		
Mintavevő	Vízműségi-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)		
Mintavétel címe	Örménykút		
Mintavétel helye	Sertéstelep, hígtrágya tároló T-3 medence		
Mintavétel dátuma, ideje (-tól, -ig)	2026.03.19		
Pontmintavétel ideje (óra, perc)	9:35		
Minta anyaga	Hígtrágya		
Minta típusa	Hígtrágyalé		
Mintavétel típusa	Pontminta		
Mintavétel módja: akkreditált	Igen		
Mintavételi szabványok	MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ-08-0461:1981		
Mintavételi üvegekódok*	KSZ1, KSZ3, KSZ6		

*A mintavételi üvegekódokat, az edényzet típusát, a tartósítás módját az érvényes MÜ-L9 Műveleti Utasítás tartalmazza.

Mintavételi összesítő (B111) rendelkezésre áll	igen ☒ nem ☐	Mintavételi terv (D102) rendelkezésre áll	igen ☒ nem ☐
Helyszíni szemle alapján a mintavétel elvégezhető	igen ☒ nem ☐		

Környezeti körülmények ☐ beltéri mintavételi hely ☒ napsütés ☐ felhő ☒ szél ☐ szélcsend ☐ csapadék ☐ fagy ☐ köd

Megjegyzés, eltérés a mintavételi összesítőtől (B111), meghiúsult mintavétel oka

Amennyiben a megrendelő képviselője a mintavételnél jelen van, aláírásával igazolnia kell!

Megrendelő jelen van ☐ Megrendelő nincs jelen ☒	Dátum 2026. MÁRC 19	Megrendelő aláírása	Mintavevő aláírása
Laboratóriumi mintaátvétel ideje 2026.03.19. 14:05		Minta átvétel aláírása 	Jóváhagyó aláírása

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízműségi-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.



ALFÖLD VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAIH által NAIH-I-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644. E-mail: labor@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu

Mintavételi jegyzőkönyv

Laboratóriumi mintaszám	3508/2026	Mintavételi jegyzőkönyv szám	3508-1/2026
Megrendelő név	Örménykúti Petőfi Kft.		
Megrendelő cím	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28		
Mintavevő	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Tóth Zoltán)		
Mintavétel címe	Örménykút		
Mintavétel helye	Sertéstelep, hígtrágya tároló T1-T2 medence		
Mintavétel dátuma, ideje (-tól, -ig)	2026.03.19		
Pontmintavétel ideje (óra, perc)	9:20		
Minta anyaga	Hígtrágya		
Minta típusa	Hígtrágyalé		
Mintavétel típusa	Pontminta		
Mintavétel módja: akkreditált	Igen		
Mintavételi szabványok	MSZ EN ISO 5667-1:2023, MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ-08-0461:1981		
Mintavételi üvegkódok*	KSZ1, KSZ3, KSZ6		

*A mintavételi üvegkódokat, az edényzet típusát, a tartósítás módját az érvényes MÜ-L9 Műveleti Utasítás tartalmazza.

Mintavételi összesítő (B111) rendelkezésre áll	Igen ☒ nem ☐	Mintavételi terv (D102) rendelkezésre áll	Igen ☒ nem ☐
Helyszíni szemle alapján a mintavétel elvégezhető	Igen ☒ nem ☐		
Környezeti körülmények	☐ beltéri mintavételi hely	☒ napsütés	☐ felhő ☒ szél ☐ szélcsend ☐ csapadék ☐ fagy ☐ köd
Megjegyzés, eltérés a mintavételi összesítőtől (B111), megírsult mintavétel oka			

Amennyiben a megrendelő képviselője a mintavételnél jelen van, aláírásával igazolnia kell!

Megrendelő jelen van ☐ Megrendelő nincs jelen ☒	Dátum 2026. MARE. 19	Megrendelő aláírása	Mintavevő aláírása
Laboratóriumi mintaátvétel ideje 2026.03.19 - 14:00	Minta átvéve aláírása	Jóváhagyó aláírása	

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.



B182
Kiadás: 2024.01.01.
Verziószám: 2



ALFÖLD VÍZ Zrt. Vízminőség-ellenőrzési Osztály
A NAH által NAH-1-0951/2026 számon akkreditált vizsgálólaboratórium
5600 Békéscsaba, Szabolcs utca 36.
Tel.: (66) 444-644. E-mail: labor@alfoldviz.hu; Web: www.alfoldviz.hu

Vizsgálati jegyzőkönyv

1 / 1

Jegyzőkönyv:	3062/2026	Megrendelő:	Örménykúti Petőfi Kft.
Minta száma:	2939/2026	Megrendelő címe:	5556 Örménykút, Dózsa György utca 28
Mintavétel ideje:	2026. 03. 09. 12.50	Mintavevő:	Vízminőség-ellenőrzési Osztály, akkreditált mintavétel (Balog Tibor)
Beérkezés ideje:	2026. 03. 09.	Minta anyaga:	Felszín alatti víz
Vizsgálat kezdete:	2026. 03. 09.	Mintavétel típusa:	Pontminta
Vizsgálat vége:	2026. 03. 16.	Vizsgálat célja:	Normál
Mintavételi hely:	Örménykút; 0142 hrsz. Sertéstelep, K-37 650 m-es anyakút; termelő kút; 35399		

Mintavételi szabványok: MSZ EN ISO 5667-3:2024, MSZ 448-46:1988, MSZ EN ISO 19458:2007, MSZ EN ISO 5667-1:2023.

Mintaelőkészítési szabványok: MSZ EN ISO 6887-1:2017/A1:2024, MSZ EN ISO 7218:2024.

Bakteriológiai vizsgálat

1. Telepképző egységszám 22°C-on	0 /ml	MSZ EN ISO 6222:2000
2. <i>Escherichia coli</i> szám	0 /100 ml	MSZ EN ISO 9308-1:2015, MSZ EN ISO 9308-1: 2014/A1:2017

Fizikai vizsgálat

3. Szín	Sárgás	MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány) 2.1. szakasz
4. Szag	Szokatlan jellemző nem észlelhető.	MSZ 448-35:1965 (visszavont szabvány) 2.1. szakasz

Helyszíni vizsgálat


5. Helyszíni hőmérséklet	28,9 °C	MSZ 260-2:1955 1. fejezet
--------------------------	---------	---------------------------

Kémiai vizsgálat

6. Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos)	11,3 mg/l O ₂	MSZ 448-20:1990
7. Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C-on	1 320 µS/cm	MSZ EN 27888:1998
8. Nitrit	<0,01 mg/l	MSZ EN ISO 15923-1:2025

Békéscsaba, 2026. 03. 17.


vízminőség-ellenőrzési osztályvezető


csoportvezető

A laboratórium írásbeli engedélyre rendelkezik a Vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében másolható.
Részletesebb a Vizsgálati jegyzőkönyv kiadásáról számított 5 napon belül fogadjuk el a vizsgálati eredményeket.
A vizsgálati eredmények csak a vizsgálati mérési vonalakon.
A vizsgálati eredmények harmadik felétől kezdve megfelelőkészítési tevékenységekkel számaznak.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
Vízminőség-ellenőrzési
Osztály
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 36.