

Shiva	Értesítési rendszer szabályzat, 3. mellékelt		Azonosító	AVDH SIGN	
	SZAGHATÁS_ELLENŐRZÉSI LAP		Verzió	03	
			Érvénybelépés	2023.06.01	
V-3, AIC			Ellenőrzés megtörtént [X]	Normál állapottól való eltérés [I/N]	Mért érték
CS-3	Cseppfogó nyomás	PI-6031	X	N	
T-6001	Feladott sav	FICAL-6011	X	N	
	Lecsorgó sav hőfok	TI-6013	X	N	
T-6004	Feladott sav	FICAL-6041	X	N	
	Lecsorgó sav hőfok	TI-6043	X	N	
T-6005	Feladott sav	FICAL-6051	X	N	
	Lecsorgó sav hőfok	TI-6053	X	N	
T-6006	Feladott lúg	FICAL-6061	X	N	
L-6007	Laboreredmények ellenőrzése				
L-6008	Laboreredmények ellenőrzése		X	N	16,5
V-3, 2CP			Ellenőrzés megtörtént [X]	Normál állapottól való eltérés [I/N]	Mért érték
T-5009	Torony fejnyomás	PI 16	X	N	
	Torony hőfok	TI 10	X	N	
	Elmenő sav hőfok	TI 14	X	N	
	Rámenő szabályzó	FI 10	X	N	
T-5010	Elmenő sav hőfok	TI 20.1	X	N	
T-5006	Rámenő szabályzó	FC 06	X	N	
	Elmenő sav hőfok	TI 04	X	N	
V-3, Észter			Ellenőrzés megtörtént [X]	Normál állapottól való eltérés [I/N]	Mért érték
T-5004	Rámenő sav szabályozás	FC-09	X	N	
	Bontó nyomás	PI-15	X	N	
	Bontó hőfok	TI-09	X	N	
	Bontó hőfok	TI-13	X	N	
Klórozó	Kisnyomású klór forgóhenger	XV 31	X	N	
	klór nyomás	PI CI 31	X	N	
	Klór elpárologtató hőfok	TI 0501	X	N	
	Klór mennyiség szabályzó	S-1	X	N	
	Klór mennyiség szabályzó	FC-12	X	N	
	Forgóhenger	XV-11	X	N	
Szabadklór	Laboreredmények ellenőrzése		X	N	900
T-5001	Rámenő sav mennyiség	FC-05	X	N	
	Lecsorgó sav hőfok	TI-01	X	N	
Gázérzékelők			Ellenőrzés megtörtént [X]	Normál állapottól való eltérés [I/N]	Mért érték
CO érzékelők	CO fogadó	V3 QT 0004	X	N	
	Foszgén üzem	V3 QT 0005	X	N	
	Véggázrendszer	V3 QT 0006	X	N	
CL ₂ érzékelő	Foszgénüzem	V3 QT 0002	X	N	
	2CP III: emelet	V3 CP QI 3E	X	N	
	AIC patakpart	V3FIC QI 0015	X	N	
	V3 bejárat	V3 QT 0008	X	N	

CO Cl ₂ érzékelők	CL park kishíd	V3 QT 0003	X	N	
	Foszgénygártó	V3 QT 0007	X	N	
	Menekülő lépcső	V3 QT 0001	X	N	
	FIC I/IV	V3 QT G001	X	N	
	FIC III/I	V3 QT G002	X	N	
	Labor híd	V3 TI QI 0016	X	N	
	2CP II.üzem	V3 CP QI 2E	X	N	
<p align="center">Mobil gázérzékelőkkel végzett ellenőrzések eredménye</p> <p>Nem jeleztek</p>					
<p align="center">Megjegyzés</p> <p>Környező utcák elterjesztése Térület körbejárva, cCl₂-t nem tapasztaltunk</p>					
2023.12.16	Németh Roland, rendszerkezelő	Németh Roland			
Dátum, időpont	Ellenőrzést végző neve, beosztása		Aláírás		