

Vizsgálati eredmények összefoglalása

DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve: MENTO Környezetkultúra Kft.

Vizsgálati hely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.

Munkaszám: GS-185/2021

Mintavételi jegyzőkönyv: GEON-185-MJ-DG-2021.03.30./1.

Mintavételi időszak: 2021./I.

Mérést végző cég neve: GEON system Kft.

Mintavétel időpontja: 2021.03.30

Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-185-KJ-DG-2021.03.30./1.




Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	65,8	34,2	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	72,1	27,9	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	65,8	34,2	0,0	
7	63,4	36,6	0,0	
8	70,2	29,8	0,0	
II. Ütem				
1	36,8	19,7	19,6	
2	38,9	22,3	19,9	


Miskolc, 2021.03.30.


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Készítette
Székely Sándor

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
Knežich K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05

Jóváhagyta
Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-185-MJ-DG-2021.03.30./1.		

Munkaszám:	GS-185/2021		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2021.03.30.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem	65,8	34,2	0,0
1	-	-	-
2	-	-	-
3	72,1	27,9	0,0
4			
5	65,8	34,2	0,0
6	63,4	36,6	0,0
7	70,2	29,8	0,0
8	65,8	34,2	0,0
II. ütem			
1	36,8	19,7	19,6
2	38,9	22,3	19,9
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Székely Sándor	Dátum:	2021.03.30.
		Aláírás:	



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.		
Munkaszám:	GS-185/2021		
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-185-MJ-DG-2021.06.29./1.	Mintavételi időszak:	2021./II.
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.		
Mintavétel időpontja:	2021.06.29	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:	GEON-185-KJ-DG-2021.06.30./1.



Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	70,0	30,0	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	74,4	25,6	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	69,8	30,2	0,0	
7	69,1	30,9	0,0	
8	76,5	23,5	0,0	
II. Ütem				
1	39,7	19,9	19,2	
2	40,5	25,2	19,3	


Miskolc, 2021.06.30.


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Készítette
Székely Sándor



Jóváhagyta
Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-185-MJ-DG-2021.06.29./1.		

Munkaszám:	GS-185/2021		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2021.06.29.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem	70,0	30,0	0,0
1	-	-	-
2	-	-	-
3	74,4	25,6	0,0
4			
5	69,8	30,2	0,0
6	69,1	30,9	0,0
7	76,5	23,5	0,0
8	70,0	30,0	0,0
II. ütem			
1	39,7	19,9	19,2
2	40,5	25,2	19,3
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Székely Sándor	Dátum:	2021.06.29.
		Aláírás:	



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:

MENTO Környezetkultúra Kft.

Vizsgálati hely:

3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.

Munkaszám:

GS-185/2021

Mintavételi jegyzőkönyv:

GEON-185-MJ-DG-2021.09.06./1.

Mérést végző cég neve:

GEON system Kft.

Mintavétel időpontja:

2021.09.06

Mintavételi időszak:

2021./III.

Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:

GEON-185-KJ-DG-2021.09.13./1.


geon

system

Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	67,8	28,4	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	71,0	23,9	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	66,2	30,1	0,0	
7	67,5	29,5	0,0	
8	70,2	25,4	0,0	
II. Ütem				
1	41,2	22,4	18,6	
2	38,7	28,2	19,1	


Miskolc, 2021.09.13.


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Készítette
Székely Sándor




Jóváhagyta
Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-185-MJ-DG-2021.09.06./1.		


Munkaszám:	GS-185/2021		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2021.09.06.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem			
1	67,8	28,4	0,0
2	-	-	-
3	-	-	-
4	71,0	23,9	0,0
5	-	-	-
6	66,2	30,1	0,0
7	67,5	29,5	0,0
8	70,2	25,4	0,0
II. ütem			
1	41,2	22,4	18,6
2	38,7	28,2	19,1
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Székely Sándor	Dátum:	2021.09.06.
		Aláírás:	

Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.				
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.				
Munkaszám:	GS-185/2021				
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-185-MJ-DG-2021.11.23./1.	Mintavételi időszak: 2021./IV.			
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.				
Mintavétel időpontja:	2021.11.23	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-185-KJ-DG-2021.12.17./1.			


Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	68,9	28,4	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	72,3	25,4	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	68,4	31,6	0,0	
7	69,2	30,8	0,0	
8	71,8	28,2	0,0	
II. Ütem				
1	39,9	21,2	19,0	
2	40,2	26,7	19,1	


Miskolc, 2021.12.17. *A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!*


Készítette
Székely Sándor

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
Knežich K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05

Jóváhagyta
Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-185-MJ-DG-2021.11.23./1.		

Munkaszám:	GS-185/2021		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2021.11.23.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem	68,9	28,4	0,0
1	-	-	-
2	-	-	-
3	72,3	25,4	0,0
4			
5	68,4	31,6	0,0
6	69,2	30,8	0,0
7	71,8	28,2	0,0
8	68,9	28,4	0,0
II. ütem			
1	39,9	21,2	19,0
2	40,2	26,7	19,1
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Székely Sándor	Dátum:	2021.11.23.
		Aláírás:	


Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.				
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38.				
Munkaszám:	GS-200/2022				
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-200-MJ-DG-2022.03.16./1.	Mintavételi időszak: 2022./I.			
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.				
Mintavétel időpontja:	2022.03.16	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-220-KJ-DG-2022.03.16./1.			

Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	56,2	30,3	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	60,5	22,6	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	60,0	30,5	0,0	
7	58,7	28,8	0,0	
8	64,3	28,7	0,0	
II. Ütem				
1	30,4	20,4	19,5	
2	32,6	21,1	19,7	


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Miskolc, 2022.03.16.


Készítette
Székely Sándor

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
71. Knézich K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05


Jóváhagyta
Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-200-MJ-DG-2022.03.16./1.		

Munkaszám:	GS-185/2021		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év,hó,nap]:	2022.03.16.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem	56,2	30,3	0,0
1	-	-	-
2	-	-	-
3	60,5	22,6	0,0
4			
5	60,0	30,5	0,0
6	58,7	28,8	0,0
7	64,3	28,7	0,0
8	60,8	32,6	0,0
II. ütem			
1	30,4	20,4	19,5
2	32,6	21,1	19,7
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Székely Sándor	Dátum:	2022.03..
		Aláírás:	

819500.000

819600.000

819700.000

819800.000

Bodrogkeresztúri Regionális Hulladéklerakó

I. ütem

II. ütem

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

25 0 25 50 75 100 m



316300.000

316200.000

316100.000

819500.000

819600.000

819700.000

819800.000

Vizsgálati eredmények összefoglalása

DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve: MENTO Környezetkultúra Kft.

Vizsgálati hely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.

Munkaszám: GEON-200/2022

Mintavételi jegyzőkönyv: GEON-200-MJ-DG-2022.06.17./1.

Mintavételi időszak: 2022./II.

Mérést végző cég neve: GEON system Kft.

Mintavétel időpontja: 2022.06.17

Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-220-KJ-DG-2022.06.17./1.




Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	58,5	30,7	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	59,7	21,1	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	58,2	31,4	0,0	
7	59,4	26,2	0,0	
8	60,2	25,7	0,0	
II. Ütem				
1	29,1	20,8	18,9	
2	30,9	23,4	19,1	


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Miskolc, 2022.06.17.



Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-200-MJ-DG-2022.06.17./1.		

Munkaszám:	GEON-200/2022		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év, hó, nap]:	2022.06.17.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem			
1	58,5	30,7	0,0
2	-	-	-
3	-	-	-
4	59,7	21,1	0,0
5			
6	58,2	31,4	0,0
7	59,4	26,2	0,0
8	60,2	25,7	0,0
II. ütem			
1	29,1	20,8	18,9
2	30,9	23,4	19,1
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2022.06.17.
		Aláírás:	



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:

MENTO Környezetkultúra Kft.

Vizsgálati hely:

3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.

Munkaszám:

GEON-200/2022

Mintavételi jegyzőkönyv:

GEON-200-MJ-DG-2022.09.19./1.

Mintavételi időszak:

2022./III.

Mérést végző cég neve:

GEON system Kft.

Mintavétel időpontja:

2022.09.19

Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:

GEON-220-KJ-DG-2022.09.19./1.

geon

system


Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	55,9	31,2	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	60,3	24,3	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	61,2	29,7	0,0	
7	60,8	27,6	0,0	
8	60,5	27,9	0,0	
II. Ütem				
1	30,5	19,1	19,3	
2	33,2	22,3	22,1	


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Miskolc, 2022.09.19.




Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-200-MJ-DG-2022.09.19./1.		

Munkaszám:	GEON-200/2022		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év, hó, nap]:	2022.09.19.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem			
1	55,9	31,2	0,0
2	-	-	-
3	-	-	-
4	60,3	24,3	0,0
5			
6	61,2	29,7	0,0
7	60,8	27,6	0,0
8	60,5	27,9	0,0
II. ütem			
1	30,5	19,1	19,3
2	33,2	22,3	22,1
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2022.09.19.
		Aláírás:	



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.				
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37.				
Munkaszám:	GEON-200/2022				
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-200-MJ-DG-2022.11.25./1.	Mintavételi időszak: 2022./IV.			
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.				
Mintavétel időpontja:	2022.11.25	Kértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-220-KJ-DG-2022.11.25./1.			


Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	57,6	30,2	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	62,4	26,9	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	60,1	30,4	0,0	
7	63,4	29,7	0,0	
8	62,3	26,1	0,0	
II. Ütem				
1	29,1	20,8	21,5	
2	30,8	20,3	20,7	


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!


Miskolc, 2022.11.25.



Dr. Szabó Attila ügyvezető

	MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Depóniagáz összetétel vizsgálat	
Mérési jegyzőkönyv azonosító:		
GEON-200-MJ-DG-2022.11.25./1.		

Munkaszám:	GEON-200/2022		
Megrendelő neve és címe:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Mintavétel helye:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/37., I-II. ütem, depóniagáz kutak		
Mintavétel ideje [év, hó, nap]:	2022.11.25.	Mintavétel módszere:	Pont
Mintavételi körülmények:	-		Mérőműszer típusa: GEOTECH GA 2000
Mintavételi pont jele:	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]
I. ütem			
1	57,6	30,2	0,0
2	-	-	-
3	-	-	-
4	62,4	26,9	0,0
5			
6	60,1	30,4	0,0
7	63,4	29,7	0,0
8	62,3	26,1	0,0
II. ütem			
1	29,1	20,8	21,5
2	30,8	20,3	20,7
Megjegyzések:	I. ütem 2.: Nem fellelhető; 3.: sérült; 5.: nincs áramlás.		
Mintavevő neve:	Dr. Szabó Attila	Dátum:	2022.11.25.
		Aláírás:	



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS

Ügyfél neve: MENTO Környezetkultúra Kft.
Vizsgálati hely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38.
Munkaszám: GEON-195/2023



Mintavételi jegyzőkönyv: GEON-195-MJ-DG-2023.01.29./1.

Mintavételi időszak: 2023./Q1

Mérést végző cég neve: GEON system Kft.

Mintavétel időpontja: 2023.01.29.

Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító: GEON-195-KJ-DG-2023.01.29./1


Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	54,3	29,6	0,1	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	54,1	26,5	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	56,6	30,0	0,0	
7	54,2	29,6	0,0	
8	54,2	29,3	0,0	
II. Ütem				
1	26,1	22,6	10,2	
2	29,4	23,2	15,2	

A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!

Miskolc, 2023.01.29.



Dr. Szabó Attila ügyvezető



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS


Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38.		
Munkaszám:	GEON-195/2023		
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-195-MJ-DG-2023.06.26./1.	Mintavételi időszak:	2023./Q2
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.		
Mintavétel időpontja:	2023.06.26.	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:	GEON-195-KJ-DG-2023.06.26./1




Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	59,8	30,1	0,0	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	56,4	29,6	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	60,0	26,2	0,0	
7	58,2	24,3	0,0	
8	55,8	30,0	0,0	
II. Ütem				
1	29,9	23,1	12,1	
2	33,2	24,6	14,3	

A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!

Miskolc, 2023.06.26.

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
Kőszeg K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05

Dr. Szabó Attila ügyvezető



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS


Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38.		
Munkaszám:	GEON-195/2023		
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-195-MJ-DG-2023.09.29./1.	Mintavételi időszak:	2023./Q3
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.		
Mintavétel időpontja:	2023.09.29	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:	GEON-195-KJ-DG-2023.09.29./1



Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	55,4	28,6	0,3	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	52,4	24,6	0,2	
5				Nincs áramlás!
6	58,7	29,4	0,1	
7	58,9	29,9	0,1	
8	53,1	30,3	0,0	
II. Ütem				
1	31,3	20,6	10,2	
2	29,7	22,6	12,4	


A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!

Miskolc, 2023.09.29.

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
Kőszeg K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05



Dr. Szabó Attila ügyvezető



Vizsgálati eredmények összefoglalása
DEPÓNIAGÁZ MÉRÉS


Ügyfél neve:	MENTO Környezetkultúra Kft.		
Vizsgálati hely:	3916 Bodrogkeresztúr, 0172/38.		
Munkaszám:	GEON-195/2023		
Mintavételi jegyzőkönyv:	GEON-195-MJ-DG-2023.12.30./1.	Mintavételi időszak:	2023./Q4
Mérést végző cég neve:	GEON system Kft.		
Mintavétel időpontja:	2023.12.30	Kiértékelő jegyzőkönyv azonosító:	GEON-195-KJ-DG-2023.12.30./1



Pont jele	CH4 [V %]	CO2 [V %]	O2 [V %]	Megjegyzés
I. Ütem				
1	54,1	29,4	0,2	
2	-	-	-	Nem fellelhető!
3	-	-	-	Sérült!
4	55,1	24,8	0,0	
5				Nincs áramlás!
6	60,1	30,1	0,0	
7	55,8	29,4	0,0	
8	55,5	27,4	0,1	
II. Ütem				
1	27,8	20,1	9,8	
2	28,4	21,6	10,7	

A mérési eredmények kizárólag a mérés helyére és idejére vonatkoznak!

Miskolc, 2023.12.30.

 **GEON system Kft.**
3529 Miskolc.
Kőszeg K. u. 12/A 4/1.
Adószám: 13605045-2-05



Dr. Szabó Attila ügyvezető

