

Talajmechanikai
laboratórium

Vizsgálati jegyzőkönyv

(jegyzőkönyv száma: 339 / 2024)

I. A vevő adatai

A vevő neve:
A vevő címe:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Rákóczi út 41.

II. A minta adatai

A minta származási helye:

Duna lebegtetett hordalék
Budapest

A mintavétel ideje:

2024. július 26.

A minta laboratóriumba érkezésének ideje:

2024. augusztus 6.

A minta iktatószáma:

1762-1770/2024

A mintavételért felelős:

Vevő

III. Vizsgálat

A vizsgálat ideje:

2024. szeptember 3-10.

Elvégzett vizsgálat
lebegtetett hordalék szemeloszlása

Alkalmazott módszer
ME-10-231-18:2000



A Vevő, illetve a Mintavevő felelősséget vállal a vizsgálatra átadott minta azonosságáért, a helyes mintavételezésért (akkreditáltságért), szállításért. Az eredmények csak a megvizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgáló laboratórium írásbeli jóváhagyása nélkül csak teljes terjedelmében sokszorosítható.

A vizsgálatokat a laboratórium szervezeti és ügyfélkapcsolat alapján harmadik félként végzi.

Ez a jegyzőkönyv 1 előlapot és 2 db mellékletet tartalmaz

FEJLESZTÉS • TERVEZÉS • VÁLLALKOZÁS

Tervező: --

FTV Zrt. Tsz.: 2012/171-26

Dátum: 2024. 09.10.

lkt. sz.: 01375

Telefon: +36 1/456-9090 • +36 1/456-9091 • +36 1/456-9092 • Telefax: +36 1/456-9099



GEOTECHNIKAI, GEODÉZIAI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI Zrt.

1224 Budapest Dózsa György út 144. E-mail: ftvzrt@ftvzrt.hu Web: www.ftvzrt.hu
Telefon: (1) 456 - 9090 - (1) 456 - 9091 - (1) 456 - 9092 - (1) 456 - 9093 - Telefax: (1) 456 - 9099

Talajmechanikai laboratórium

Lebegtetett hordalék szemeloszlásának meghatározása

ME-10-231-18:2000

Vizsgálati jegyzőkönyvlap

FTV Zrt. Törzsszám: 2012/171-26

Mintavétel helye: Duna - Budapest

Mintavétel ideje: 2024.07.26.

Minta iktatószáma: lásd a vizsgálatnál

Minta azonosító: lásd a vizsgálatnál


A NAH által NAH-1-1723/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megbízó: KDVVIZIG

tel: +36/1/4773500

e-mail: vizrajz@kdvvizig.hu

Szemcseösszetételi görbe Duna - Budapest 2024. július 26.



Minta jele	Iktatószám .../2024	Tömeg [g]	D ₁₀ [mm]	D ₅₀ [mm]	D ₆₀ [mm]	C _u	D _g [mm]
1. —	1762	0,155	0,0080	0,036	0,049	6,1	0,048
2. —	1763	0,198	0,0090	0,048	0,064	7,1	0,059
3. —	1764	0,170	0,010	0,042	0,056	5,6	0,053
4. —	1765	0,117	0,0070	0,034	0,045	6,4	0,045
5. —	1766	0,157	0,0098	0,048	0,062	6,3	0,057
6. —	1767	0,147	0,0083	0,037	0,050	6,0	0,049
7. —	1768	0,151	0,0105	0,044	0,057	5,4	0,054

Vizsgálta:	Miholics Irén	Aláírás:	
Ellenőrizte:	Kerekesné Szőke Zsuzsa	Aláírás:	
Megjegyzés:	A vizsgálati jegyzőkönyv száma: 339/2024		

1. melléklet

3/2 lap

Talajmechanikai laboratórium

Lebegtetett hordalék szemeloszlásának meghatározása
ME-10-231-18:2000

Vizsgálati jegyzőkönyv

FTV Zrt. Törzsszám: 2012/171-26
Mintavétel helye: Duna - Budapest
Mintavétel ideje: 2024.07.26.
Minta iktatószáma: lásd a vizsgálatnál
Minta azonosító: lásd a vizsgálatnál


A NAH által NAH-1-1723/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Megbízó: KDVVIZIG

tel: +36/1/4773500

e-mail: vizrajz@kdvvizig.hu

Szemcseösszetételi görbe
Duna - Budapest
2024. július 26.



Minta jele	Iktatószám/2024	Tömeg [g]	D ₁₀ [mm]	D ₅₀ [mm]	D ₆₀ [mm]	C _u	D _g [mm]
8. —	1769	0,205	0,0105	0,047	0,060	5,7	0,055
9. —	1770	0,150	0,011	0,046	0,058	5,3	0,054

Vizsgálta:	Miholics Irén	Aláírás:	Miholics Irén
Ellenőrizte:	Kerekesné Szőke Zsuzsa	Aláírás:	Kerekesné Szőke Zsuzsa
Megjegyzés:	A vizsgálati jegyzőkönyv száma: 339/2024		

2. melléklet

3/3 lap