

A four-pointed star with labels  $N$ ,  $E$ ,  $S$ , and  $D$  at its points.

① - átláthatósági tárgyú szennyvíz átmeneti gyűjtő; 50m3 és győri rész  
 ② - melléktermék és végdózi hulladékgyűjtő szennyvízének átmeneti gyűjtőjének; 50m3  
 ③ - piszkosvízreli kosmosos homokfogó málrágató; 1,8m3 és HP 10 homokfogóval  
 ④ - kombinált szennyvízgyűjtő és átmenő málrágó 2x20m3  
 ⑤ - végdózi kosmos fedélis szennyvíz gyűjtőjének és átmenő; 3m3 HK  
 ⑥ - keltés részének 9m3  
 ⑦ - málrágató pócsatitárással érő szennyvíz gyűjtőjének 50m3  
 ⑧ - málrágató végfálrágató szennyvíz előlőgőjének 50m3  
 ⑨ - bifázisú technológiai szennyvíz és málrágóssal lakórészből érő szennyvíz gyűjtő és előgő; 2m3  
 ⑩ - málrágó szűrtőgő 4m3 málrágó lakó; 5m3  
 ⑪ - kétszintes ülepítő; 75m3 Tendon területén kék, nincs kapcsolat HK  
 ⑫ - kétszintes ülepítő előtti előgőmálrágó Tendon területén kék, nincs kapcsolat HK  
 ⑬ - málrágató tisztító 4m3 Tendon területén kék, nincs kapcsolat HK  
 ⑭ - tisztítószűrő kosmosos, homok- és előgőmálrágó; 10m3 Tendon területén kék kapcsolat HK  
 ⑮ - szűrtő és szűrtő Tendon területén kék, nincs kapcsolat HK  
 ⑯ - üzemi kosmos szűrtő; 1m3 Tendon területén kék, nincs kapcsolat HK

1. - ammónia lefejtő, 1000t hűtőgépház

**Vágócsarnok melegvízkazán kéménye**

 - 1000t hűtőhöz géphőzo

CS1 }  
CS2 } - 1.sz. portálval szemben lévő csapadékvíz bevezetése  
CS3 }  
CS4 }  
CS5 } - 5.sz. portálán lévő csapadékvíz bevezetés Érintett  
CS6 Területen kívül  
CS7 Területen kívül  
CS8 Érintett  
CS9 Területen kívül

- ① - termelési veszélyes hulladék tároló
- ② - vérvüetés maradványából

- gázfogadóval szemben (7 bar,

- a telephelyen áthaladó városi szennyvízcsatornába a Külső Ménes Patak és a raktház közt

- 2 db monitoring kút (FT1; FT2) a Gyöngyös város hidrológiai védőidom meghatározás keretében; 5. kapu mellett

Vízminőségi kárelhárítási eszközök és anyagok:



	<b>DIMENZIÓ Mernéki Kft 3300 Eger</b>		
	Bojcsy Zoltán Tel: 06 361 411 932 e-mail: dimengeterv@gmail.com		
Terveztetés	Bene írtre	Munkatérzés 7/13/2023	9322 2023.09.05
Tervezés		Működésről 1:1000	File Gyógyszor
Működés	Bene írtre		
Tendonit Kft Gyógyszor			
Tendonit Hűsiperki Kft Gyógyszor teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata			
Tervezés tárgya	Környezetvédelmi helyszínrajz.		Rajzszerző 3.