

# Hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat

Üzemeltető adatai:

**Monifer Kft.**

3021 Lőrinci, Vörössáp út 1.

KÜJ: 102123544, KTJ: 101759400

2022. április 06.

Jelen üzemeltetési szabályzat a 246/2014. (IX. 29.) Kormány rendelet 21. § (4) alapján készült az (5)-(6) előírt minimális tartalmi követelmények előírásai szerint.

A beérkező nem veszélyes hulladék súlymérés, szemrevételezés és előzetes összetétel vizsgálata után jut be a telephelyre. Kézi előválogatás után az erre célra kialakított tároló helyeken ömlesztve vagy konténerekben tároljuk elszállításig fedett-vízzáró vagy vízzáró burkolattal ellátott területen.

A hulladékok tárolásáért, tárolásra történő elhelyezéséért és felügyeletéért Bangó Emil ügyvezető a felelős. A telephelyen egy időben tárolható nem veszélyes hulladékok összes maximális mennyisége 20.000 tonna. A hulladékok fajtánként számítógépen kerülnek nyilvántartásra fajta, jelleg szerint.

A telephely és a tároló helyek jelen állapota jó, minden tároló hely betonozott és a többi hulladéktól elválasztott rendszerű, valamint a tároló konténerek állapota is kifogástalan. Az ügyvezető köteles a telep műszaki állapotát ¼ évente ellenőrizni és észrevételeit írásban, üzemnaplóban rögzíteni. Az írásbeli rögzítésnek ki kell terjedni a telep és a tároló helyek műszaki állapotára, a hulladék biztonságos tárolásának ellenőrzésére, az ellenőrzés megállapításaira és a megállapítások során hozott intézkedésekre.

A hulladékok mennyiségének, szállításának, érkezésének, elszállításának ( ezen négy adatot a NAV által jóvá hagyott nyilvántartó program rögzíti ), a rendkívüli eseményeknek és a hatósági ellenőrzéseknek az adatait az *1. számú melléklet*ben található nyilvántartás minta tartalmazza.

A mindenkor hatályos munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért a telepvezető a felelős és ezek betartását is a telepvezető köteles ellenőrizni. A telephelyen található munkavégzés munkavédelmi előírásait a munkavédelmi szabályzat, a tűzvédelmi előírásait a tűzvédelmi szabályzat szabályozza és rögzíti, mely a telephelyen megtalálható.

Az üzemnaplóban foglaltak végrehajtásáért a felelős személy: Bangó Emil ügyvezető.

## Telephely ellenőrzési üzemnapló – nyilvántartási minta

Dátum	Telephely műszaki állapota	Tároló helyek műszaki állapota	Hulladékok biztonságos tárolása	Munkavédel mi előírások betartása	Tűzvédelmi előírások betartása	Elszállított hulladék azonosító száma és mennyisége (kg)	Beszállított hulladék azonosító száma és mennyisége (kg)	Ellenőrzés megállapítá sai	Hozott intézkedé sek

