



## PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/01626-18/2021

Ügyintéző: Bubla Péter

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: Kiskunlacháza 0510/5-8 hrsz.- ú  
ingatlanokon engedély nélkül végzett  
hulladékgazdálkodási tevékenység –  
tiltás

Hiv. szám:-

Melléklet:-

### HATÁROZAT

A **BUSPED Kft.** (székhely: 2347 Bugyi, Arany János utca 28/b.; KÜJ szám: 100 957 921; a továbbiakban: Kötelezett) által engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását

**megtiltom.**

Határozatommal szemben fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási per indítható – az okozott jogsérelemre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 3 példányban írásban (cím: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.), illetve elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja, tárgyalást tart. A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus ügyintézés esetén a keresetlevelet a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> oldalon keresztül kell benyújtani. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

### INDOKOLÁS

A természetvédelmi őrszolgálat munkatársa 2020. szeptember 15. napján bejelentést tett a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztályához (a továbbiakban Hulladékgazdálkodási Hatóság), mely szerint a tárgyi ingatlanokon található Bugyi VII. – kavics, homok védnevű bánya bányatelken, a bányató felszínén nagy kiterjedésű felúszó hulladék található, valamint a tárgyi ingatlanokon nagy mennyiségű építési-bontási hulladék látható.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2020. szeptember 16. napján előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzést tartott tárgyi ingatlanokon. Az ellenőrzésen az alábbiak kerültek megállapításra:

„A Bánya területét az északnyugati part felől közelítették meg a hatóság munkatársai, innen a meglévő vízfelületet teljesen körbejárták.

A területen jelenleg a Kiskunlacháza 0510/5-7 hrsz.-ú ingatlanok egy részére kiterjedő tavon folyik a kitermelés: ezt a területen tartózkodó alkalmazottak tájékoztatása szerint vállalkozói szerződés alapján külső személy végzi, míg a feltöltési tevékenységet Környezethasználó.

A vízfelület északnyugati és délnyugati partja mentén nagy mennyiségű felúszó hulladék lebegett a vízen, ami tartalmazott hungarocell darabokat, fa törmeléket, PET palackokat.

A tó déli partja mentén a Kiskunlacháza 0510/5 hrsz.-ú ingatlanon, a Kiskunlacháza 0510/3 hrsz.-ú ingatlanon fekvő úttal párhuzamosan, körülbelül 1 ha területen – a 2019. július 9. napján tartott ellenőrzéshez képest [PE-06/KTF/23048-4/2020. számú jegyzőkönyv] – friss feltöltés volt tapasztalható. A feltöltött területen több halomban bontási hulladék volt lerakva, mennyiségét a hatósági személyek 1000 m<sup>3</sup> nagyságrendűre becsülték.

Egyes halmokban külön válogatva volt beton hulladék, de jellemzően mind anyagi, mind szemcseméretet tekintve vegyesen került lerakásra a jellemzően bontási hulladék, melyből a fém és a műanyag összetevők sem lettek kiválogatva.

Több olajfoltot és veszélyes hulladékot (azbeszt tartalmú pala, kátrány szigetelőanyag) is lehetett találni.

A feltöltött terület szinte teljes hosszában tapasztalható volt, hogy a munkagépekkel a hulladékot egyenesen betolták a tóba.

A területen hulladék előkezelésére (darálásra) alkalmas berendezések nem voltak.

A bányaterület keleti oldalán, a Bugyi, külterület 01161/21 hrsz.-ú ingatlanon húzódó út mellett hídmérleg és iroda konténer van telepítve. Az itt dolgozó alkalmazott a hatósági személyek kérdésére válaszolva azt a tájékoztatást adta, hogy mérlegelésre kizárólag a kiszállított haszonanyag vonatkozásában kerül sor, a beszállításra kerülő anyagok mérésére, nyilvántartására neki utasítása nincs.

Fentiek értelmében a területre a beszállított anyag mennyiségének és minőségének vonatkozásában nyilvántartás nincs a telephelyen.

A helyszínen nyilatkozat tételre jogosult személy nem tartózkodott, így helyszíni jegyzőkönyv helyett készült el jelen feljegyzés a Hulladékgazdálkodási Hatóság hivatalos helyiségében.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2020. október 21. napján előre bejelentett ismételt helyszíni ellenőrzést tartott tárgyi ingatlanon. az ellenőrzésen az alábbiak kerültek megállapításra:

„A fotódokumentációval megegyező módon a feltöltéssel érintett (egykori tó) területéről a korábbiakban ott felhalmozott, válogatatlan, előkezeletlen építési-bontási hulladékból álló halmok eltávolításra kerültek. Ezen a területen kulé kavics felhasználásával egyenletes térszín került kialakításra.

A feltöltési terület homlokrakodóval négy helyen megbontásra került. A kiemelt anyag építési-bontási tevékenységből származó (beton, téglá, cserép, elvéve fa) összetevőkkel kevert földtani közeg.

A korábbi (2020. IX. 16.) bejárásom tapasztaltakkal kapcsolatban (miszerint az építési-bontási előkezelés, válogatás, törés nélkül került be a tóba) környezethasználó elmondta, hogy ez a töltőanyag visszaszedésre nem került. Csak a feltöltési területen álló depók kerültek elszállításra a Bugyi, 01164/21 hrsz.-ú ingatlanon működő telephelyre, darálás céljából – maradéktalanul.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által szintén 2020. október 21. napján, a Bugyi, 01164/21 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában felvett jegyzőkönyvben többek között az alábbiak kerültek megállapításra:



„Tárgyi ingatlanon megtalálható volt a 2020. 09. 16. napján tartott, a Bugyi VII. kavics-homok védnevű bányatelken tartott helyszíni ellenőrzésen fellelt építési-bontási hulladék.

Ügyvezető elmondása alapján a 2020. 09. 16. napján tartott helyszíni ellenőrzés után átszállította tárgyi ingatlanra a hulladékot. összesen 396 tonna került beszállításra.

Ügyvezető elmondása alapján a beszállított hulladékot hasznosítani kívánják.

Ügyvezető elmondása alapján a hasznosítás során kézi válogatás nem történik, a hulladékokat darológép segítségével aprítják.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság 2021. szeptember 16. napján előre be nem jelentett ismételt helyszíni ellenőrzést tartott tárgyi ingatlanon. az ellenőrzésen az alábbiak kerültek megállapításra:

A 3-as bányató peremén több helyen nem hasznosított hulladékkal végzik a feltöltést, a töltőanyag szemrevételezés alapján inhomogén, változatos összetételű. Benne egész téglá, betontörmelék, cseréptörmelék, műanyag, fém, fa volt látható.

A feltöltés egy „hurka” által lezárt öbölben történt, ami a vízfelszínen úszó hulladékokat az öblön belül tartja. Az öböl partján egy depóniában gyűjtik a vízen úszó hulladékot, melyet rendszeresen kiszedik. A kiszedett hulladékot a Kft. ügyvezetőjének elmondása alapján kommunális hulladékként a DTKH Nonprofit Kft. veszi át Kecskeméti lerakójában.

A beszállított anyagokról elektronikus nyilvántartást vezetnek. A bányatóba betöltött anyagok szerepelnek a nyilvántartásban.

Az ügyintéző elmondása alapján, a bányatelken hasznosítják a nyilvántartásban szereplő hulladékokat, továbbá a laboratóriumi vizsgálatokhoz a mintavételezést is itt végzik.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet [a továbbiakban: 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet] 2. § a) pontja alapján építési és bontási hulladék az építmények építőipari kivitelezése során keletkező, jelen rendelet 1. számú mellékletében felsorolt hulladék.

**A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 1. számú melléklet értelmében az építési tevékenység során keletkező építési-bontási hulladék (kitermelt talaj, ásványi eredetű építőanyag-hulladék) hulladéknak minősül.**

A Ht. 2. § (1) bekezdés 23. pontja szerint:

„23. hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles;”

A Ht. 2. § (1) bekezdés 24. pontja kimondja, hogy:

„24. hulladékbirtokos: a hulladéktermelő, továbbá bármely jogalany, akinek vagy amelynek a hulladék a birtokában van;”

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26. pontja szerint:

„26. **hulladékgazdálkodás**: a hulladék **gyűjtése**, szállítása, **kezelése**, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása;”

A Ht. 2. § (1) bekezdésének 17a. pontja értelmében:

„17a. **gyűjtő**: olyan gazdálkodó szervezet, amely a **hulladékot** a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből **összegyűjti, átveszi**;”

A Ht. 2. § (1) bekezdésének 20. pontja értelmében:

„20: hasznosítás: **bármely kezelési művelet** – ideértve a válogatást is –, amelynek **fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse;**”

A Ht. 9. § (1) bekezdésének szerint:

„(1) **Az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:**

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) **megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és**
- d) **használatát összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.**”

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 62. § (1) bekezdése szerint **hulladékgazdálkodási tevékenység** – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – **a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.**

**A hatósági nyilvántartás alapján Kötelezett nem rendelkezik a tárgyi ingatlanokra vonatkozó érvényes és hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel.**

A Ht. 84. § (1) bekezdése alapján:

„(1) **A hulladékgazdálkodási hatóság az e törvényben, a Kvt.-ben, az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági döntésben foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt.**”

A Ht. 85. § a) pontja szerint:

„**A hulladékgazdálkodási hatóság az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint, a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével**

- a) **tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az újbóli működést feltételhez kötheti,**”

A fentiek alapján megállapítható, hogy Kötelezett a jogszabályban foglalt kötelezettségeit megsértette.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a jogszabályban foglalt kötelezettségek megszegése, valamint az engedély nélkül végzett hulladékgazdálkodási tevékenység miatt, 2020. november 26. napján, PE-06/KTF/28126-6/2020. számon hulladékgazdálkodási eljárást indított Kötelezettel szemben.

Tekintettel arra, hogy Kötelezett a jogszabályban foglalt kötelezettségeit megsértette, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a Ht. 85. § a) bekezdésében foglaltak alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységet megtiltom.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.



A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése, valamint a 108. § (5) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

Budapest, 2021. szeptember 29.

**dr. Tarnai Richárd kormány megbízott**  
nevében és megbízásából:

**dr. Cserkúti Szabolcs s. k.**  
főosztályvezető

A kiadmány hitelül



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.



Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti íratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges  
záradékolás megjelenítését szolgálja.

