

Talaj mintavételi jegyzőkönyv

MSZ 21470-1:1998 szerint

SOP-9007-11

Mintavétel helye: Pilsuörövár, Bécsi út 07/5 hrsz. Sánta Globen. ~~176~~

Mintavétel ideje: 2025 év 04 hónap 07 nap 12 05 Fúrás/nyíltfeltárás száma:

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: Kezei fürőszár / furd.

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): — Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m): —

Minta származási helye: T1 Fűrés

Rétegsor leírás:

[illegible]

Megjegyzések:

Időjárási körülmények:

☒ napsütés ☐ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó hőmérséklet: 11°C

Mintavevő szervezet: *Eurofins Environment Testing Hungary Kft.*

Környezetanalitikai Laboratórium

személy: Zrínyi Anna

aláírás:

~~Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.~~

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás



※\$04925※

Talaj mintavételi jegyzőkönyv

MSZ 21470-1:1998 szerint

SOP-9007-11

Mintavétel helye: Pili's örösvár, Belső ut. 04/5 hrs. Saint Globen. Kft.

Mintavétel ideje: 2025. év 02. hónap 08. nap 17. 20. Fúrás/nyíltfeltárás száma:

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: Tyrodézi szerszám

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m): —

Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m):

Minta származási helye: T2. furat.

Rétegsor leírás:

[illegible]

Megjegyzések:

Időjárási körülmények:

☒ napsütés ☐ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó hőmérséklet: 11 °C

Mintavevő szervezet: *Eurofins Environment Testing Hungary Kft.*

Körnvezetanalitikai Laboratórium

személy:

aláírás:

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998-szerint teljesítettem.

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

VONALKÓD HELYE

Talaj mintavételi jegyzőkönyv

MSZ 21470-1:1998 szerint

SOP-9007-11

Mintavétel helye: *Pilisvörösvár, Bégi út. 87/5 hrsz. Sacint Globen. Kft.*

Mintavétel ideje: 2025 év 04 hónap 08 nap 10 45 Fúrás/nyíltfeltárás száma:

Mintavételhez használt eszközök/berendezések: Készlet

Használt térkép adatai vagy koordináták:

Megütött vízszint a terep felszínétől (m):

Nyugalmi vízszint a terep felszínétől (m):

Minta származási helye: T3 Lúvat.

Rétegsor leírás:

[illegible]

Megjegyzések:

Időjárási körülmények:

☒ napsütés ☐ felhő ☐ pára ☐ köd ☐ eső ☐ hó hőmérséklet: 19 °C

Mintavevő szervezet: *Eurofins Environment Testing Hungary Kft.*

Körnvezetanalitikai Laboratórium

személy:

aláírás:

Aláírással igazolom, hogy a mintavételi utasítást maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint teljesítettem.

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

VONALKÓD HELYE

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Megrendelő: Rossmann Zoltán
7632 Pécs, FELLBACH UTCA 18. 5. emelet 7. ajtó
Projekt: Pilisvörösvár (2025/K/04925)

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 991404/1

A NAH által NAH-1-1398/2024 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
A "NAH által nem akkreditált" megjelöléssel feltüntetett vizsgálatok kívül esnek laboratóriumunk akkreditálásának területén.

Analitika kezdete: 2025. 04. 09.

Analitika vége: 2025. 04. 14.

A megrendelő által nyújtott információkért a laboratórium nem vállal felelősséget.
A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.
Az Eurofins Environment Testing Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv
érvényesség
ellenőrzés.

Vizsgálati mintákat összesítő táblázat

Beszállító: Eurofins Envir. Testing H. Kft Beszállítás ideje: 2025/04/08 16:50 Megrendelőlap száma: 2025/012208

Minta jele	Mintavétel ideje	Mintatípus	Egyed-azonosító	Minta-mennyiség	Mintatartó típusa	Tartósítás módja	Mintavétel akkreditált státusza	Mintavevő	Megjegyzés
T1/1 0-0,5 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622819	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	
T1/2 0,8 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622820	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	
T2/1 0-0,5 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622825	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	
T2/2 0,8 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622826	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	
T3/1 0-0,5 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622823	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	
T3/2 0,8 m Furat	2025/04/08	Talaj	0005622824	200 g	200 g bama üveg	Hűtött	Akkreditált	Eurofins Environment Testing Hungary Kft.	

Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)

Mintatípus: Talaj

(1) MSZ 21470-94:2009 9.4.3. szakasz

(2) WBSE-26:2019

(3) WBSE-75:2019

Minta jele	Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) ^{1, 2, 3} mg/kg sz.a.
T1/1 0-0,5 m Furat	<50
T1/2 0,8 m Furat	<50
T2 /1 0-0,5 m Furat	<50
T2 /2 0,8 m Furat	<50
T3/1 0-0,5 m Furat	<50
T3/2 0,8 m Furat	<50

sz.a.: szárazanyag

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-6890-GC_15-FID/FID; HP-6890-GCMS_08-5975

2025. június 12.

Petránszki Dóra
projekt koordinációs munkatárs

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.